

### Описание применяемых схем сертификации продукции

- для выпускаемой серийно продукции, качество которых зависит от показателей безопасности, применяется схема 1с;
- для партий продукции применяется схема 3с (может применяться и для единичных изделий ТР ТС 010/2011, 016/2011, 032/2013);
- для партии продукции ограниченного объема применяется схема 9с (предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Союза ТР ТС 010/2011;

Номер схемы	Элементы схемы										
	подача заявки заявителем, рассмотрение и принятие решения	отбор	исследование (испытание) типа	испытания образца продукции	исследование проекта продукции	анализ состояния производства	сертификация системы менеджмента	анализ и принятие решения	инспекционный контроль		
									испытания образцов продукции	и (или) анализ состояния производства	контроль системы менеджмента
Для продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Союза, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации											
1С	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—
3С	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	—		
9С	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—		