

Описание применяемых схем сертификации продукции

Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации, характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия установленным требованиям продукции, включенной в единый перечень подлежащей обязательной сертификации. Схема сертификации содержит одно или несколько предпринимаемых действий, результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям.

Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции, прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
- статус заявителя (изготовитель или продавец);
- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным целям оценки соответствия.

Схема сертификации 1с, применяется в отношении выпускаемой продукции, когда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции.

- для партий продукции и (или) единичного изделия применяется схема 3с;

- для партии продукции ограниченного объема применяется схема 9с (предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Союза ТР ТС 010/2011;

При сертификации по схемам 1с, 9с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Заявителем при сертификации по схеме 3с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Номер схемы	Элементы схемы										
	подача заявки заявителем, рассмотрение и принятие решения	отбор	исследование (испытание) типа	испытания образца продукции	исследование проекта продукции	анализ состояния производства	сертификация системы менеджмента	анализ и принятие решения	инспекционный контроль		
									испытания образцов продукции	и (или) анализ состояния производства	контроль системы менеджмента
Для продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Союза, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации											
1С	✓	✓	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—
3С	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	—		
9С	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—		